



**Žalvarinis sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į apačią**

Matmenys	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2"57°C=135°F	vnt	1/216	6,81
1/2"68°C=155°F	vnt	1/216	6,81
1/2"79°C=175°F	vnt	1/216	6,81
1/2"93°C=200°F	vnt	1/216	6,81
1/2"141°C=286°F	vnt	1/216	7,31
1/2"182°C=360°F	vnt	1/216	7,31



**Žalvarinis chromuotas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į apačią**

Matmenys	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2"57°C=135°F	vnt	1/216	7,31
1/2"68°C=155°F	vnt	1/216	7,31
1/2"79°C=175°F	vnt	1/216	7,31
1/2"93°C=200°F	vnt	1/216	7,31
1/2" 141°C=286°F	vnt	1/216	7,91
1/2"182°C=360°F	vnt	1/216	7,91



**Žalvarinis chromuotas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į apačią**

Matmenys	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2"57°C=135°F	vnt	1/216	9,86
1/2"68°C=155°F	vnt	1/216	9,86
1/2"79°C=175°F	vnt	1/216	9,86
1/2"93°C=200°F	vnt	1/216	9,86
1/2" 141°C=286°F	vnt	1/216	10,22



**Žalvarinis dreinčeris. Montuojamas į apačią**

Matmenys	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
Zalvarinis	vnt	1/216	5,97
Chromuotas	vnt	1/216	6,57
Baltas	vnt	1/216	6,57
Juodas	vnt	1/216	6,57



**Žalvarinis juodas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į apačią**

Matmenys	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	vnt	1/216	9,12
1/2" 68°C=155°F	vnt	1/216	9,12
1/2" 79°C=175°F	vnt	1/216	9,12
1/2" 93°C=200°F	vnt	1/216	9,12
1/2" 141°C=286°F	vnt	1/216	9,62
1/2" 182°C=360°F	vnt	1/216	9,62



**Žalvarinis sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į viršų**

Matmenys	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	vnt	1/216	6,81
1/2" 68°C=155°F	vnt	1/216	6,81
1/2" 79°C=175°F	vnt	1/216	6,81
1/2" 93°C=200°F	vnt	1/216	6,81
1/2" 141°C=286°F	vnt	1/216	7,55
1/2" 182°C=360°F	vnt	1/216	7,55



**Žalvarinis chromuotas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į viršų**

1/2" 57°C=135°F	vnt	1/216	7,31
1/2" 68°C=155°F	vnt	1/216	7,31
1/2" 79°C=175°F	vnt	1/216	7,31
1/2" 93°C=200°F	vnt	1/216	7,31
1/2" 141°C=286°F	vnt	1/216	7,91
1/2" 182°C=360°F	vnt	1/216	7,91



**Žalvarinis chromuotas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į viršų**

Matmenys	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	vnt	1/216	9,86
1/2" 68°C=155°F	vnt	1/216	9,86
1/2" 79°C=175°F	vnt	1/216	9,86
1/2" 93°C=200°F	vnt	1/216	9,86
1/2" 141°C=286°F	vnt	1/216	10,22



### Žalvarinis dreinčeris. Montuojamas į viršų

Matmenys	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
Zalvarinis	vnt	1/216	5,97
Chromuotas	vnt	1/216	6,57
Baltas	vnt	1/216	5,97
Juodas	vnt	1/216	6,57



### Žalvarinis baltas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į viršų

Matmenys	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	vnt	1/216	9,12
1/2" 68°C=155°F	vnt	1/216	9,12
1/2" 79°C=175°F	vnt	1/216	9,12
1/2" 93°C=200°F	vnt	1/216	9,12
1/2" 141°C=286°F	vnt	1/216	9,62
1/2" 182°C=360°F	vnt	1/216	9,62



### Žalvarinis juodas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į viršų

Matmenys	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	vnt	1/216	9,12
1/2" 68°C=155°F	vnt	1/216	9,12
1/2" 79°C=175°F	vnt	1/216	9,12
1/2" 93°C=200°F	vnt	1/216	9,12
1/2" 141°C=286°F	vnt	1/216	9,62
1/2" 182°C=360°F	vnt	1/216	9,62

